

Załącznik nr 1 do protokołu Komisji ds. oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego będących w dyspozycji wydziału EI –bazy transportowej ŁZUK do dalszego użytkowania- postępowanie 2/2019/EI

Wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego/zbędnych praw na dobrach niematerialnych

Lp	Nazwa składnika rzeczowego majątku trwałego	Nr Inwentarzowy ŁZUK	Rok produkcji	Proponowana wartość jednostkowa	Opis stanu technicznego	Kwalifikacja składnika	Opis sposobu zagospodarowania	Uwagi
1	ŻUK A11 nr rej EL 2675F	VII-47	1989	3000 zł	Sprawny .Miejscowa korozja całego pojazdu . Do wymiany z powodu utraty terminu użytkowania jest instalacja zasilania Lpg. .	Zbędny / zużyty	Sprzedaż	
2	STAR 742 nr rej. LFM 0359	VII-22	1994	2000 zł	Wyeksploatowane poszczególne podzespoły samochodu Układ hamulcowy do naprawy . Silnik i skrzynia biegów sprawne -do uszczelnienia .Korozja - szczególnie ramy głównej , skrzyni ładunkowej elementów podwozia	Zbędny/ zużyty	Sprzedaż	
3	WĘZEŁ BETONIARSKI kompletny (betonownia)	V-56	1998	4300	Sprawny technicznie .Zbędny z powodu likwidacji wydziału produkcji pomocniczej EP Demontaż w gestii nabywcy..	Zbędny	Sprzedaż	Wadium - 450 zł
4	WIBROPRASA do produkcji płytek betonowych	V-57	1988	3200	Sprawna technicznie .Zbędna z powodu likwidacji wydziału produkcji pomocniczej EP Zdemontowana.	Zbędna	Sprzedaż	Wadium - 350 zł

5	Kosa spalinowa SOLO 140	809	2007	100	Wyeksploatowana. Silnik do naprawy Przekładnia kątowna do naprawy Linki sterujące do wymiany .Walek napędowy do wymiany , uszkodzony rozrusznik	Zbędny/zużyty	Sprzedaż	
6	Kosa spalinowa SOLO 154	810	2007	100	Zatarty silnik –do wymiany .Obudowa przekładni do wymiany .Linki sterujące zatarte –do wymiany. Po 464 godzinach pracy wytarta rączki kierownicy-uchwyty. Rozrusznik wykorzystany do innych kos.	Zbędny/zużyty	Sprzedaż	
7	Kosa spalinowa SOLO 154	915	2008	100	Silnik do naprawy Obudowa silnika wykorzystana do naprawy innych kos . Koła zębate przekładni do wymiany . Po 586godzinach pracy wyeksploatowane pozostałe elementy-walek napędowy, rozrusznik , linki , gaźnik	Zbędny/zużyty	Sprzedaż	
8	Kosa spalinowa SOLO 154	916	2008	100	Zatarty silnik –do wymiany Obudowa silnika wykorzystana do naprawy innych kos . Koła zębate przekładni do wymiany . Po 618 godzinach pracy wyeksploatowane pozostałe elementy-walek napędowy, rozrusznik , linki , gaźnik	Zbędny/zużyty	Sprzedaż	
9	Kosa spalinowa SOLO 154	1092	2009	100	Wyeksploatowana- 897 g . pracy. Silnik do naprawy Przekładnia kątowna do naprawy Linki sterujące do wymiany .Walek napędowy do wymiany , uszkodzony rozrusznik	Zbędny	Sprzedaż	
10	Kosa spalinowa SOLO 154	1016	2008	100	Wyeksploatowana 508 g pracy . Silnik do naprawy Przekładnia kątowna do naprawy Linki sterujące do wymiany .Walek napędowy do wymiany , uszkodzony rozrusznik	Zbędny	Sprzedaż	
12	GPS Finder XT 65F	994	2000	50	Po zakończeniu umowy – moduł zbędny . Dostawca systemu GPS po zakończeniu umowy nie zainteresowany zakupem . Do końca użytkowania pracował prawidłowo.	Zbędny	Sprzedaż	
13	GPS Finder XT 65F	995	2009	50	Po zakończeniu umowy – moduł zbędny . Dostawca systemu GPS po zakończeniu umowy nie zainteresowany zakupem . Do końca użytkowania pracował prawidłowo.	Zbędny	Sprzedaż	
15	GPS Finder XT 65F	997	2007	50	Po zakończeniu umowy – moduł zbędny . Dostawca systemu GPS po zakończeniu umowy nie zainteresowany zakupem . Do końca użytkowania pracował prawidłowo.	Zbędny	Sprzedaż	

16	GPS Finder XT 65F	998		50	Po zakończeniu umowy – moduł zbędny . Dostawca systemu GPS po zakończeniu umowy nie zainteresowany zakupem . Do końca użytkowania pracował prawidłowo.	Zbędny	Sprzedaż	
17	GPS Finder XT 65F	1001		50	Po zakończeniu umowy – moduł zbędny . Dostawca systemu GPS po zakończeniu umowy nie zainteresowany zakupem . Do końca użytkowania pracował prawidłowo.	Zbędny	Sprzedaż	
18	GPS Finder XT 65F	1002		50	Po zakończeniu umowy – moduł zbędny . Dostawca systemu GPS po zakończeniu umowy nie zainteresowany zakupem . Do końca użytkowania pracował prawidłowo.	Zbędny	Sprzedaż	
19	GPS Finder XT 65F	1004		50	Po zakończeniu umowy – moduł zbędny . Dostawca systemu GPS po zakończeniu umowy nie zainteresowany zakupem . Do końca użytkowania pracował prawidłowo.	Zbędny	Sprzedaż	
	GPS Finder XT 65F	1004		50	Po zakończeniu umowy – moduł zbędny . Dostawca systemu GPS po zakończeniu umowy nie zainteresowany zakupem . Do końca użytkowania pracował prawidłowo.	Zbędny	Sprzedaż	
21	Kosiarka ciągnikowa Z-081/3	V-65	2003	600	Wyeksploatowana . Siłowniki hydrauliczne do naprawy- wymiany , Pompa i rozdzielacze do wymiany .podstawa i ramiona do napraw - do prostowania i spawania. Część przewodów hydraulicznych do wymiany.	Zbędny/ zużyty	Sprzedaż	
22	Barakowóz używany	VIII-34	1998	500	Bardzo zużyte podwozie ,brak 4 kół pozostałe piasty i felgi do naprawy . Ze względu na wiek i rodzaj praktycznie nieosiągalne części zamienne. Zniszczone ściany i dachy.-nieuszczelne –przeciekają.	Zbędny/ zużyty	Sprzedaż	
23	Barakowóz używany	126	1997	500	Bardzo zużyte podwozie ,brak 2 kół pozostałe piasty i felgi do naprawy . Ze względu na wiek i rodzaj praktycznie nieosiągalne części zamienne. Zniszczone ściany i dachy. Uszkodzona ściana tylna	Zbędny/ zużyty	Sprzedaż	

24	Barakowóz używany	VIII-35	1998	500	Bardzo zużyte podwozie ,brak 2 kół pozostałe piasty i felgi do naprawy . Ze względu na wiek i rodzaj praktycznie nieosiągalne części zamienne. Zniszczone ściany i dachy.	Zbędny/ zużyty	Sprzedaż	
----	----------------------	---------	------	-----	---	-------------------	----------	--